

Festő restaurálás

Végezte: *Csanda Jenő festő-restaurátor művész*

Előzetes falkutatás, majd a teljes feltárás után az eredeti barokk állapot kerül bemutatásra, a kastélytermek falfelületeinek eredeti pompája helyreállításával.

Érdekességek a falkép restaurálás során:

A toronyszobák és a termek ablakbéleteiben gyönyörű barokk rokokófestések kerültek elő, melyek gondos restaurálással bemutatathatókká váltak. Előkerültek a rokokókat összekötő leveles indák is, melyekben fekete, kék és vörös virágokat festettek. Érdekessége ennek a virágfestésnek, hogy a virágok, tulipánok nagy része fekete színnel volt festve. Ez egyfajta gazdaságot jelenthetett, mert annak idején a Hollandiában kinemesített fekete tulipán az arannyal egyenértékű volt. Ezekkel tették fényűzőbbé a kastély díszítését.





Sala Terrena

A földszint legfontosabb terme, mely három cseh süveg boltozattal fedett. A középsőben kétoldalt egymással szemben félköríves kályhafülkék állnak. Az egyik ajtó kökeretén rózsaszín festést találtak a feltárás során, amely az épület többi helyiségében is előkerült felület színezésként. A boltozatokon az emeleti virágos indadíszítéshez hasonló festés töredékei kerültek feltárássra, ez a gazdagon díszített növényi festés a boltozatot körbefonja és a sárga háttérű rokokókból omlik alá. A Sala Terrena díszítőfestésének esztétikai helyreállítása a feltárt elemek alapján valósult meg, így az eredeti állapotot megközelítő esztétikai élményt nyújt.



